

# 石家庄市应急管理局

## 石家庄市应急管理局 转发省应急管理厅关于工贸行业春节后 企业复工复产安全提示的通知

各县(市、区)应急管理局，高新区应急管理局、经开区综合监管局，市属及以上企业：

现将省应急管理厅《关于工贸行业春节后企业复工复产安全提示》转发你们，并提出以下要求，请一并抓好落实。

**一、高度重视复工复产工作。**节后复工复产阶段历来是生产安全事故易发多发期，加之全国“两会”召开在即，各单位要清醒认识当前安全生产工作面临的严峻形势，始终绷紧安全生产这根弦，把防范化解重大安全风险作为首要任务。要严格落实省应急厅《工贸行业复工复产安全提示》要求，抓好末端落实，积极强化工作举措，坚决防范各类生产安全事故。

**二、压实企业安全生产主体责任。**一是组织召开安全生产专题会议，认真研判人员、设备、生产、天气等方面可能产生的不安全因素，提前谋划部署，做到安全有序复工复产。二是周密制定复工复产方案，对生产运行的重点环节、部位要有针对性的制定安全防范措施，并组织论证。三是深刻汲取近期工贸行业发生

的事故教训，对照工贸行业重大事故隐患判定标准，组织开展安全隐患排查治理，严格管控动火、有限空间、检维修等危险性作业，加强外包队伍和外委施工的安全管理。**四是**组织上好“河北省应急管理厅工贸企业安全第一课”，将本单位存在的重大安全风险和采取的防控措施等安全生产重点工作、重点环节讲清楚，提升员工的安全意识和防范能力。

**三、严格落实监管责任。**各县（市、区）应急管理部门要全面摸排，及时掌握相关企业复工复产情况，组织专家做好对重点企业的检查验收，从严把控标准，达不到条件的，一律不得开工。要突出铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业持续开展专项执法检查，对检查发现的重大问题隐患要“一案双罚”和通报、曝光，推动企业主体责任落实。

附件：省应急厅《工贸行业春节后企业复工复产安全提示》



# 河北省应急管理厅

---

## 工贸行业春节后企业复工复产安全提示

各市（含定州、辛集市）、雄安新区应急管理局：

春节假期结束，各有关企业员工返岗将迎来复工复产高峰，同时，预计2月18日至23日我省将出现明显雨雪和寒潮过程，为防范和遏制生产安全事故的发生，现将做好企业复工复产有关事项提示如下。

### 一、严密排查风险隐患

结合实际，复工复产时期主要存在以下风险隐患，各地要督促指导企业严密排查风险隐患，并整改到位。

**一是人员心态不稳。**从过节状态进入紧张工作状态，人员工作量增加、情绪不稳定、注意力不集中，极易出现违章作业、违规操作。新上岗、轮岗、换岗人员可能增多，不熟悉操作规程、不掌握安全规范。

**二是生产组织困难。**企业关键岗位人员不能准时返岗，检维修、动火、有限空间、工程分包作业等外包作业队伍不能提供及时保障；原辅材料、配套产品不能及时保障；产品不能够顺利外运，导致生产组织混乱。

**三是设备故障。**各类车辆、装置、设备、设施、工具、安全系统、特种设备等因停运停用较久，维护保养不到位，可能

存在安全附件损坏或故障、监测报警设备不正常等问题；检维修作业、试机、试生产不规范，特别是涉及动火、有限空间、检维修以及高处作业等风险高。同时，一些处于闭环管理的在产企业设施设备，由于生产任务重导致本该大修、检修的设施设备，未能及时得到维修保养；违规进行电、气焊明火作业。

**四是恶劣天气影响。**预计2月18日至23日我省将出现明显雨雪和寒潮过程，室外的仪表、调节阀、安全阀、安全联锁装置等元件失效、失灵，冶金、建材煤气管网内的冷凝水排放不及时容易结冰，造成煤气运行压力不稳或输送中断，煤气水封、排水器本体及附属阀门结冰冻裂，导致煤气泄漏，引发中毒风险。

## **二、抓实抓细安全措施**

各地要督促企业做好复工复产期间各项管理工作，确保安全不生产。

**一是开展节后“收心”教育。**各地要督促指导企业强化人员培训，针对节后企业生产活动实际，组织开展全员安全教育和新上岗、转岗人员岗前教育，重学操作规程，记牢背熟岗位安全风险、工作职责和操作规程、应急措施，严格培训考核，确保不合格不上岗，确保人员思想返岗、状态在岗。

**二是合理组织调度生产。**各地要督促指导企业根据复工复产时序进度安排，提前开展人员、物资等工作准备，特别是要加强关键人员到岗、外包队伍确认、上下游企业协调等工作，

存在突出问题及时向相关行业主管部门报告，确保满足复工复产要求。

**三是开展一次现场全面风险隐患排查。**督导复产复工企业主要负责人组织要对停产装置开展一次全面的安全风险隐患排查，及时消除隐患问题，确保装置设备能安全运行；制定复产复工方案，认真研判安全风险，逐项检查确认安全条件，不具备条件不得复产，严禁赶工期、抢产量、超负荷，确保复产复工安全有序。

**四是及时研判发布信息。**各地要严密关注天气过程变化，强化会商研判，加强信息共享，及时广泛发布天气预警信息和应对提示，加大对户外作业管理力度，根据天气情况适时停止户外作业，严防设施倒塌、高处坠落等事故发生。同时，加强现场火源管理，作业现场非动火区严禁动火作业。

**五是深刻吸取事故教训。**2024年2月18日江苏海安亚太轻合金（南通）科技股份有限公司车间内生产铝棒的铸造井区域发生爆炸，造成人员伤亡，各地要深刻吸取事故教训，及时传达相关企业，指导铝加工（深井铸造）企业重点检查设置在室外的应急水池，防止低温天气结冰，造成冷却水无法输送。

### **三、有关要求**

**一是全面摸排。**各地要对辖区内有关企业复产复工情况进行全面摸排，及时掌握情况，指导企业完善复工复产方案，督促企业落实安全生产要求，充分利用视频监控系统 and 明查暗访等手段，线上线下相结合，确保有效管控风险。

**二是专项执法。**各地要突出节后对铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业复产复工、新员工培训等安全检查，同时督促问题隐患整改，尤其是重大隐患的整改，认真落实《河北省岁末年初工贸行业领域安全生产专项检查工作方案》要求，继续按时上报周数据和周总结。

